





LLR81950/LLR81951 LCD Arm System User's Manual



LLR81950




LLR81951


Supplied Parts and Hardware

Parts	81950	81951
M3 Wrench #52456	X	X
EVA Cushion	X	X
Swivel Arm #52448	X1	X2
Monitor Bracket with Hardware M4 x 12mm #52446	X	X
HS Black Adjustable Ring #52459	X	X
30cm (11.8") Post with Service Kit #52453	X	X


1. Installation Options




2. Install Arm




3. Install Monitor




4. Wire Management



Warning: To avoid personal injury please lift arm into "UP" position when removing monitor as load-free arm may move upward unexpectedly.



LLR81950




LLR81951


Pièces et quincaillerie incluses

Pièces	81950	81951
Clé M3 #52456	X	X
Coussin EVA	X	X
Bras articulé #52448	X1	X2
Console pour moniteur et quincaillerie M4 x 12 mm #52446	X	X
Anneau réglable noir HS #52459	X	X
Montant de 30cm (11,8 po) et ensemble d'entretien #52453	X	X



1. Possibilité d'installation



2. Installation des bras




3. Installation du moniteur




- Augmenter la tension - tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Diminuer la tension - tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

• Si le moniteur ne reste pas en place ou si les mouvements ne sont pas fluides, utilisez une clé pour resserrer ou desserrer la tension.

4. Gestion des câbles




Avertissement : Pour éviter de vous blesser, lever le bras en position « haute » lorsque vous enlever le moniteur, car, à vide, le bras peut se déplacer vers le haut de manière imprévisible.




Partes y accesorios incluidos

Partes	81950	81951
Llave M3 #52456	X	X
Almohadilla EVA	X	X
Soporte giratorio #52448	X1	X2
Soporte para monitor con accesorios M4 x 12 mm #52446	X	X
Anillo ajustable HS en color negro #52459	X	X
Poste de 30 cm (11.8") con kit de mantenimiento #52453	X	X



1. Opciones de instalación



2. Instalación del soporte




3. Instalación de los monitores



- Para aumentar la tensión – Gire hacia la izquierda
- Para disminuir la tensión – Gire hacia la derecha

• Si el monitor no se mantiene en su lugar o el movimiento es difícil, use una llave para aumentar o disminuir la tensión.

4. Control de cables



Advertencia: Para evitar lesiones, levante el soporte a la posición “UP” (Arriba) al quitar el monitor, ya que al liberar el soporte de cualquier carga, podría moverse hacia arriba de manera imprevista.