




Poly G7500 NR

See the Poly G7500 Regulatory Notices for all regulatory and safety guidance prior to configuration.

Avant de procéder à la configuration, veuillez consulter les Avis de réglementation du Poly G7500, afin de prendre connaissance des recommandations en matière de sécurité et de réglementation.



MINIMUM SETUP

Installation des éléments de base

Instalación necesaria

Instalação básica

Grundinstallation

Installazione necessaria

Nødvendig oppsett

Minimális beállítások

Konfiguracija minimalna

最小セットアップ

최소 설정

ar الإعداد الأساسي


he מינימום הדרישות

id Pengaturan Minimum

ku گەزىن بىتكەسلىنىڭ

sr Minimalna podešavanja

tr Minimum Kurulum



1725-87369-023A 09.23
RMN/型號:P011NR

OPTIONAL SETUP

Installation de l'équipement

optionnel

Instalación del equipo optativo

Instalação do equipamento
opcional

Einrichten der optionalen
Ausrüstung

Installazione delle apparecchiature
opzionali

Valgfritt oppsett

Kiegészítő beállítások

Konfiguracja opcjonalna

オプション設定

설정

الإعدادات الاختيارية



הדרור אופציונלי

id Pengaturan Opsiional

ku ریکھستنی بیاراده‌بی

sr Opcionalna podešavanja

tr İsteğe Bağlı Kurulum



Covering the ventilation opening can result in overheating and system instability.

Toute obstruction des orifices d'aération risque de provoquer une surchauffe ainsi qu'une instabilité du système.

Si se tapa la abertura de ventilación, el sistema podría sobrecalentarse y resultar inestable.

Cobrir a abertura de ventilação pode resultar no superaquecimento e na instabilidade do sistema.

Wenn die Lüftungsöffnung abgedeckt wird, kann sich das System überhitzen und instabil reagieren.

Coprire l'apertura di ventilazione comporta il rischio di surriscaldamento e di instabilità del sistema.

Tildekning af ventilationsåpningen kan føre til overoppvarming og ustabilitet i systemet.

A szellőzőnyílás lefedése túlmelegedéshez és a rendszerről instabiliához vezethet.

Zasłonięcie otworu wentylacyjnego może spowodować przegrzanie i niestabilność systemu.

吸排氣クリップをふさぐと過熱やシステムが不安定な状態になったりする場合があります。

한기구를 막으면 과열과 시스템 불안정성을 초래할 수 있습니다.

ar .قد يؤدي تعطيل فتحة التهوية إلى ارتفاع درجة الحرارة واحتراق النظام.

he .כיסוי פתח אווירור עליל מוביל ל热烈ה ובמפוריה ולהתיר שולחן.

id Menutup celah ventilasi dapat menyebabkan panas berlebih dan ketidakstabilan sistem.

ku پاچشنى درجه هواكۈنى دەۋانتىتىپ بىئەن ھۆرىسۇنى دۆز و ئىلسەقىمىرى سېستەمەك.

sr Pokrivanje otvora za ventilaciju može da doveđe do pregravanja i nestabilnosti sistema.

tr Havalandırma açığının kapatılması, aşırı isıtma ve sisteme dengesizlige neden olabilir.

